

ป้องกันอันตราย จาก... "พื้นที่อับอากาศในชุมชน"


ขาดอากาศ ก๊าซอันตราย อาจติดไฟ เสียชีวิตได้ เพียงเสี้ยววินาที




ไม่ลง ไม่ช่วย ไม่ตายตามกัน



ไม่ลง : ตระหนักถึงอันตรายจากการทำงาน
ในที่อับอากาศ ไม่ลงไปปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
(หาอุปกรณ์/สิ่งทดแทนเข้าไปทำงาน)



ไม่ช่วย : ไม่ช่วยถ้าไม่ชัวร์ ห้ามลงไปในห้องเด็ดขาด
หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม
จะช่วยเฉพาะบนปากบ่อเท่านั้น



"4 เตรียม" หากจำเป็นต้องลง...



เตรียมลง

ระบายล้างน้ำเน่าเสีย
เป่าอากาศใหม่เข้าไป
ตัดไฟฟ้า
วัดก๊าซว่าปลอดภัย



เตรียมตน

สุขภาพแข็งแรง
ผูกเชือกที่เอว
ส่งสัญญาณต่อเนื่อง



เตรียมคน

ผู้ช่วยเหลือที่ปากบ่อ
อย่างน้อย 2 คน
และซักซ้อม
เตรียมการ



เตรียมของ

ฝาปิดบ่อ
ป้ายเตือนภัย
ที่วัดก๊าซแบบพกพา

ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา