



ขั้นตอนการให้บริการตรวจวัด สภาพแวดล้อมการทำงาน



แบบฟอร์มขอรับบริการ

1 การติดต่อเพื่อขอรับบริการ

ติดต่อทางโทรศัพท์

- โรงพยาบาลโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการบริการ
- กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งทาง E-mail : Odpc6@envoccc@gmail.com
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ตรวจสอบรายการพารามิเตอร์ที่สามารถ ให้บริการ / พิจารณาเรื่อง การรับบริการ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับมอบหมายงานบริการฯ

2 รับเรื่องเพื่อบริการตรวจวัดฯ/วางแผนกำหนดวันเวลาที่เข้าตรวจวัดในเบื้องต้น/ ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ส่งหนังสือเสนอราคาค่าบริการตรวจวัดฯ ที่ผู้อำนวยการสคร. ลงนาม ให้กับโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลจัดทำใบสั่งจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถขอที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ สคร.6
- ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อยืนยันการตรวจวัด พร้อมนัดหมายวันเวลาตรวจวัด

3 ดำเนินการตรวจวัดตามวันเวลาที่ได้นัดหมายไว้

- เข้าดำเนินการตรวจวัดตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการตรวจวัด ของโรงพยาบาล ดำเนินการตรวจวัดตามแผนที่กำหนดจนเสร็จ และชี้แจงเรื่องการชำระค่าบริการฯ/ การรับรายงานผลการตรวจวัดฯ

4 จัดทำรายงานผลการตรวจวัดและตรวจสอบความถูกต้อง

- เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายงานจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ส่งหนังสือแจ้งการชำระค่าบริการและรายงานผลการตรวจวัดฯ ที่ผู้อำนวยการสคร.ลงนาม ให้แก่ โรงพยาบาล
- หากมีข้อซักถามเรื่องการชำระค่าบริการ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่การเงิน สคร.6

ติดต่อหรือขอคำปรึกษา

เจ้าหน้าที่กลุ่มโรคจากการทำงานประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
วิยะดา แซ่เตี๋ย (เต็ก) 086-4768734
ชลลดา ภักธพรพันธ์ (ตว) 085-9104517

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขมิษฐา วงศ์โสภาส (นุ่น) 091-7175890

เจ้าหน้าที่การเงิน
นารีรัตน์ ฝ่ายจิตรชอบ (ชะเอม) 091-9156939





สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี


บริการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อมและ สภาพแวดล้อมการทำงาน

อัตราค่าบริการ

พารามิเตอร์ที่ตรวจ	เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์	ค่าบริการ (บาท/จุด)
ตรวจวัดเสียง	Sound Level Meter	Direct reading	200
ตรวจวัดเสียงพร้อมแยกความถี่	Sound Level Meter	Spot sampling	500
ตรวจวัดเสียงสะสมที่ตัวบุคคล	Noise Dosimeter	8 ชั่วโมงการทำงาน	1,000
ตรวจวัดแสงสว่าง	Lux Meter	Spot sampling	200
ตรวจวัดแสงสว่าง	Lux Meter	Area sampling	400-1,800
ตรวจวัดความร้อน	WBGT Meter	Direct reading	450
ตรวจวัดฝุ่นรวม	Aerosol Mass Monitor	Direct reading	200
ตรวจวัดชุดก๊าซดมยาสูบ	Ambient Air Analyzers	Direct reading	1,000 บาท/ห้องผ่าตัด
ตรวจวัดทางเคมีที่เป็นไอระเหย และก๊าซโดยเครื่องอ่านค่าโดยตรง	ตามความเหมาะสม	Direct reading	1,000
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร : ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์, สารประกอบอินทรีย์ระเหย, ปริมาณฝุ่น PM2.5, PM10	Indoor Air Quality	Direct reading	1,000

ติดต่อขอรับบริการ

 วิทยะดา แซ่เตีย (เต็ก) 086-4768734
 ชลลดา ภักทรพินทร์ (นิว) 085-9104517
 Odpc6@envoc@gmail.com

 กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
 29/85 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน
 อ.เมือง จ.ชลบุรี