



# ขั้นตอนการให้บริการตรวจวัด สภาพแวดล้อมการทำงาน



แบบฟอร์มขอรับบริการ

## 1 การติดต่อเพื่อขอรับบริการ

### ติดต่อทางโทรศัพท์

- โรงพยาบาลโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการบริการ
- กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งทาง E-mail : [Odpc6@envoccc@gmail.com](mailto:Odpc6@envoccc@gmail.com)
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ตรวจสอบรายการพารามิเตอร์ที่สามารถ ให้บริการ / พิจารณาเรื่อง การรับบริการ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับมอบหมายงานบริการฯ

## 2 รับเรื่องเพื่อบริการตรวจวัดฯ/วางแผนกำหนดวันเวลาที่เข้าตรวจวัดในเบื้องต้น/ ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ส่งหนังสือเสนอราคาค่าบริการตรวจวัดฯ ที่ผู้อำนวยการสคร. ลงนาม ให้กับโรงพยาบาล
- โรงพยาบาลจัดทำใบสั่งจ้าง เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถขอที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ สคร.6
- ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อยืนยันการตรวจวัด พร้อมนัดหมายวันเวลาตรวจวัด

## 3 ดำเนินการตรวจวัดตามวันเวลาที่ได้นัดหมายไว้

- เข้าดำเนินการตรวจวัดตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการตรวจวัด ของโรงพยาบาล ดำเนินการตรวจวัดตามแผนที่กำหนดจนเสร็จ และชี้แจงเรื่องการชำระค่าบริการฯ/ การรับรายงานผลการตรวจวัดฯ

## 4 จัดทำรายงานผลการตรวจวัดและตรวจสอบความถูกต้อง

- เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายงานจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ส่งหนังสือแจ้งการชำระค่าบริการและรายงานผลการตรวจวัดฯ ที่ผู้อำนวยการสคร.ลงนาม ให้แก่ โรงพยาบาล
- หากมีข้อซักถามเรื่องการชำระค่าบริการ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่การเงิน สคร.6

ติดต่อหรือขอคำปรึกษา

เจ้าหน้าที่กลุ่มโรคจากการทำงานประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
วิยะดา แซ่เตี๋ย (เต็ก) 086-4768734  
ชลลดา ภักธพรพันธ์ (ตว) 085-9104517

เจ้าหน้าที่พัสดุ  
ขมิษฐา วงศ์โสภาส (นุ่น) 091-7175890

เจ้าหน้าที่การเงิน  
นารีรัตน์ ฝ่ายจิตรชอบ (ชะเอม) 091-9156939








# สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี


บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน

## อัตราค่าบริการ

พารามิเตอร์ที่ตรวจ	เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์	ค่าบริการ (บาท/จุด)
ตรวจวัดเสียง	Sound Level Meter	Direct reading	200
ตรวจวัดเสียงพร้อมแยกความถี่	Sound Level Meter	Spot sampling	500
ตรวจวัดเสียงสะสมที่ตัวบุคคล	Noise Dosimeter	8 ชั่วโมงการทำงาน	1,000
ตรวจวัดแสงสว่าง	Lux Meter	Spot sampling	200
ตรวจวัดแสงสว่าง	Lux Meter	Area sampling	400-1,800
ตรวจวัดความร้อน	WBGT Meter	Direct reading	450
ตรวจวัดฝุ่นรวม	Aerosol Mass Monitor	Direct reading	200
ตรวจวัดชุดก๊าซดมยาสลบ	Ambient Air Analyzers	Direct reading	1,000 บาท/ห้องผ่าตัด
ตรวจวัดทางเคมีที่เป็นไอระเหยและก๊าซ โดยเครื่องอ่านค่าโดยตรง	ตามความเหมาะสม	Direct reading	1,000
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร : <ul style="list-style-type: none"> <li>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์</li> <li>ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</li> <li>ก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์</li> <li>สารประกอบอินทรีย์ระเหย</li> <li>ปริมาณฝุ่น PM2.5 PM10</li> </ul>	Indoor Air Quality	Direct reading	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

### ติดต่อขอรับบริการ


 ชลลดา ภักธพรพันธ์ (นิว) 085-9104517  

 วิยะดา แซ่เตี้ย (เต็ก) 086-4768734  

 Odpc6envocc@gmail.com


 กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี  
 29/85 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน  
 อ.เมือง จ.ชลบุรี